0004438565

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Π.Α.Μ.Θ. 03.11.2026
Α. Π.: 342075/6264
Απάντηση στο: 342075/6264

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Εθνικής Αντιστάσεως 20
Τ.Θ. 1227, 65110 ΚΑΒΑΛΑ
Πληροφορίες : Κ. Κωνσταντινίδου, Μ. Μπαντή
Τηλέφωνο : 2513-503452, -450
E-mail : tpy.kavalas@pamth.gov.gr

ΠΡΟΣ: **GEOMETAL ΜΙΚΕ ΥΠ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ**
info@geometal.gr

ΚΟΙΝ: 1) Αστυνομικό Τμήμα Νέστου
2) ΔΙΠΥΝ Καβάλας
Γραφείο Πυρασφάλειας
3) Καταγγέλουσα

ΘΕΜΑ: Έλεγχος συμμόρφωσης εγκατάστασης αποθήκευσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων και ΑΗΗΕ της εταιρείας GEOMETAL Μονοπρόσωπη ΙΚΕ στη Χρυσούπολη

Σχετ.:

1. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α΄/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων ….».
2. Η Α.Π.: 232532/4084/26-08-2026 Οριστική έκθεση ελέγχου του άρ. 20 του Ν. 4014/2011 στην εγκατάσταση αποθήκευσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων και ΑΗΗΕ της GEOMETAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, υπ' αριθμ. 85 γεωτεμάχιο αναδασμού Χρυσούπολης.
3. Η Α.Π.: 342075/6264/09-10-2026 Δήλωση Συμμόρφωσης της GEOMETAL ΜΙΚΕ.

Σε συνέχεια των 2΄ και 3΄ σχετικών πραγματοποιήθηκε αυτοψία την 22η-10-2026 από υπαλλήλους του τμήματός μας στην εγκατάσταση αποθήκευσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων και ΑΗΗΕ της εταιρείας GEOMETAL Μονοπρόσωπη ΙΚΕ στη Χρυσούπολη για τον έλεγχο συμμόρφωσης με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών της 2΄ σχετικής Οριστικής έκθεσης ελέγχου.

Από τα ευρήματα της αυτοψίας επαληθεύεται η συμμόρφωση και σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου και ολοκληρώνεται η περιβαλλοντική επιθεώρηση. Η Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας.

Μ.Ε.Π.
Η Προϊσταμένη της
Δ/νσης Περιβάλλοντος Κλιματικής
Ανθεκτικότητας και Χωρικού Σχεδιασμού

Συν: 1) Η από 22-10-2026
Έκθεση αυτοψίας
2) 3΄ σχετικό

Ε.Δ.: 1. Χρον. Αρχείο
2. Φ. 4377

ΧΑΜΗΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

03.11.2026 16:20:25
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
DocuTracks

Ακριβές Αντίγραφο
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Προϊστάμενος

0004407514

Π.Α.Μ.Θ. 09.10.2026
Α. Π.: Εισερχ. 342075/6264
Ημ/νία Αποστολής: 07.10.2026

ΑΠΟ:
GEOMETAL Μ.Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΣ: **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


Δ/νση Αλληλογραφίας
Εθνικής Αντιστάσεως 20,
Καβάλα, 65403

Ξάνθη 07/10/2026

ΘΕΜΑ: **Δήλωση Συμμόρφωσης σε συνέχεια της με Α.Π. 232532/4084/26.08.2026 Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου του άρ. 20 του Ν. 4014/2011 στην εγκατάσταση αποθήκευσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων και Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της GEOMETAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, υπ' αριθμ. 85 γεωτεμάχιο αναδασμού Χρυσούπολης.**

Σε συνέχεια της Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου του θέματος και συγκεκριμένα σύμφωνα με το εδάφιο 4. Πλάνο διορθωτικών ενεργειών καταθέτουμε τις ενέργειες που έχουμε υλοποιήσει προς άρση των υποδείξεων της υπηρεσίας.

Παράβαση	**Διορθωτικές ενέργειες**
Παράβαση 3.1.II	Το σύνολο των ΑΗΗΕ τοποθετούνται άμεσα εντός του προβλεπόμενου μεταλλικού container. Τα ΑΗΗΕ διαχωρίζονται με την είσοδο τους στη μονάδα από τα λοιπά ρεύματα αποβλήτων.
Παράβαση 3.1.III	Η εταιρία δεν προβαίνει σε καμία αποσυναρμολόγηση ΑΗΗΕ.
Παράβαση 3.2	Η εταιρία αποθηκεύει τα ρυπασμένα απόβλητα εντός κοντέινερ. Το ρυπασμένο χώμα έχει απομακρυνθεί και έχει αναλάβει η εταιρία Intergeo την διαχείριση του.



Εικόνα 1. Η σημειακή ρύπανση στην αρχική κατάσταση



Εικόνα 2. Η διαδικασία αφαίρεσης του ρυπασμένου χώματος και η τοποθέτηση του εντός του προβλεπόμενου δοχείου.

	 **Εικόνα 3.** Η τελική κατάσταση

	Εικόνα 4. Το παραστατικό παράδοσης του ρπυασμένου χώματος στην Intergeo.
Παράβαση 3.3	Η εταιρία έχει προβεί σε φυτεύσεις επι της πρόσοψης. Επίσης έχει ξεκινήσει να απλώνει τους σωρούς σε μεγαλύτερη επιφάνεια του γηπέδου ωστε να μειωθεί το ύψος των σωρών.



Εικόνα 5. Φυτεύσεις επί του ορίου του γηπέδου



Εικόνα 6. Φυτεύσεις επί του ορίου του γηπέδου



Εικόνα 7. Φυτεύσεις επί του ορίου του γηπέδου



Εικόνα 8. Οι σωροί κατανεμημένοι σε μεγάλο μέρος του γηπέδου ώστε να διατηρείται χαμηλό το ύψος τους.

Με εκτίμηση