



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ξάνθη: 24.04.2014

Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.2060

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Τ.Κ.	: 671 00 ΞΑΝΘΗ
Τ.Θ.	: 148
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	: ΜΠΑΖΙΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	: 25413-50172
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ	: 25413-50176
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ	: bazioglou@xanthi.gr

Θέμα : "Έκθεση επιθεώρησης-αυτοψίας- Εισήγηση"

- Σχέτ. 1. Η με αρ. πρωτ. 1989/16.04.2014 αίτηση για χορήγηση προθεσμίας για τεχνική ανασυγκρότηση.
2. Ο Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α143/2011) "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α204/2011), άρθρο 19, παρ. 5 και το Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α86/2012), άρθρα 228 παρ. 7 ως 10 και 248 παρ. 1.
3. Η Υ.Α. οικ. 483/35/Φ.15/12 (ΦΕΚ Β158/2012), "Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ Α143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση."
4. Η εντολή διενέργειας ελέγχου με αρ. πρωτ. ΟΙΚ. Δ.Υ./23.04.2014.
5. Η εντολή εκτός έδρας μετακίνησης του κ. Στυλιανού Μπαζιόγλου με αρ. πρωτ. οικ. Δ.Υ./23.04.2014.
6. Η εντολή εκτός έδρας μετακίνησης του κ. Σπυρίδωνα Μαυρίδη με αρ. πρωτ. οικ. Δ.Υ./23.04.2014.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του ανωτέρω με αριθμό (3) σχετικού, κλιμάκιο της υπηρεσίας μας πραγματοποίησε την Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 αυτοψία στις εγκαταστάσεις της βιοτεχνίας κατασκευής υποδημάτων με την επωνυμία "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΠΥΡΓΟΣ", που βρίσκεται στο 8° χλμ. Ξάνθης-Καβάλας στο Δήμο Τοπείρου.

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας διαπιστώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

- I. Ύπαρξη κτιρίων για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί οι από το νόμο προβλεπόμενες άδειες.
- II. Η είσοδος-έξοδος των οχημάτων στο γήπεδο της βιοτεχνίας γίνεται από διαφορετική θέση από αυτήν για την οποία έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες εγκρίσεις.
- III. Η βιοτεχνία δεν είναι εφοδιασμένη με το προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία πιστοποιητικό πυροπροστασίας.
- IV. Η βιοτεχνία λειτουργεί, δίχως να υπάρχει υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού της από αρμόδιο τεχνικό προσωπικό σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις (επιβλέπων μηχανικός).

- V. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός υπό πίεση (αεροφυλάκιο) της βιοτεχνίας δεν είναι εφοδιασμένος με το προβλεπόμενο πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο από το κράτος φορέα ελέγχου.
- VI. Για την μηχανολογική επέκταση, στην οποία έχει προβεί ο φορέας της εν λόγω βιοτεχνίας, δεν έχουν εκδοθεί από την υπηρεσία μας οι απαραίτητες εγκρίσεις.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω υπάρχει ασυμβατότητα ως προς τις διατάξεις των άρθρων 17-40 του Ν.3982/2011 μέρους των εγκαταστάσεων της ανωτέρω βιοτεχνίας και συνεπώς προτείνεται να της χορηγηθεί η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία προθεσμία τεχνικής ανασυγκρότησης, δωδεκάμηνης διάρκειας, προκειμένου να αποκατασταθούν οι ασυμβατότητες που περιγράφονται παραπάνω, με δεσμευτική προϋπόθεση την ανάθεση των καθηκόντων τεχνικής επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού της βιοτεχνίας στον έχοντα τα από την κείμενη νομοθεσία προς αυτό προσόντα μηχανικό, πριν την έκδοση της απόφασης χορήγησης προθεσμίας τεχνικής ανασυγκρότησης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.