



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &**  
**ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ**  
**Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Έβρου**  
Ταχ. Δ/ση: Ίωνος Δραγούμη 1  
Πληροφ: Ζηλιασκοπούλου Β./ Κασιώτη Σ.  
Αρ. Τηλεφώνου: 2551355860/ 55818  
Ηλεκτρον. Δ/ση: [perivallon.evrou@pamth.gov.gr](mailto:perivallon.evrou@pamth.gov.gr)

**ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ/ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ**

**15-03-2023**

**A: ΘΕΜΑ:**

<b>A) ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ</b>	<b>Τακτικός</b>	<b>Έκτακτος</b>
	<b>Μερικός</b>	<b>Συμπληρωματικός</b>
<b>B) ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ ΈΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:</b>		
Ταχ. Δ/ση, Τηλ, e-mail		
<b>Δ) ΘΕΣΗ</b>	<b>Π.Ε.:</b>	Έβρου
	<b>Δήμος / ΔΕ</b>	Διδυμοτείχου
	<b>Δ/ση:</b>	Ασπρονέρι/ Πλησίον γέφυρας Ασπρονερίου
	<b>Συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87</b>	

**B) ΠΡΟΟΙΜΙΟ:**

<b>A) Περιβαλλοντική νομοθεσία και βασικές κανονιστικές πράξεις</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Ν. 1650/1986 ΦΕΚ 160/Α): «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως ισχύει</li> <li>ii. Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α): «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων...», όπως ισχύει.</li> </ul>
<b>B) Έκθεση αυτοψίας</b>	
<b>Γ) Τυχόν πρακτικά δειγματοληψίας και τα αποτελέσματα εξέτασης των ληφθέντων δειγμάτων.</b>	
<b>Δ) Τυχόν καταγγελίες ή άλλα έγγραφα που προκάλεσαν τον έλεγχο.</b>	1. Η υπ. αρ. πρωτ. 44308/895/2023 Αίτηση του κ. Πολυχρονούδη Απόστολου
<b>Ε) Κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται σκόπιμο.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Η υπ. αρ. πρωτ. 142307/2859/2022 διαβίβαση της από 30/6/2022 έκθεσης αυτοψίας υπαλλήλων της υπηρεσίας.</li> <li>2. Το ΠΟ-815/2010 Έγγραφο του Τμ. Περιβάλλοντος του Επαρχείου Β. Έβρου.</li> <li>3. Το Π- 467/2011 Έγγραφο της Υπηρεσίας.</li> </ul>

**Γ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:**

A) Ημερομηνία Ελέγχου & Ώρα ελέγχου.	15/03/2023
B) Ονοματεπώνυμο Ελεγκτών	Ζηλιασκοπούλου Βασιλική
	Κασιώτη Σταυρούλα
Γ) Ονοματεπώνυμο ελεγχόμενου Ταχ. Δ/ση, Τηλ, e-mail	

**Δ: ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

- Αμέσως μετά τη γέφυρα του Ασπρονερίου στην επίχωση του αριστερού πρανούς σε μήκος περί των 10 μέτρων διαπιστώθηκε παλαιά ρίψη ΑΕΚΚ, δυσδιάκριτων λόγω της έντονης πτώδους και θαμνώδους βλάστησης που προέκυψε με την πάροδο των ετών.

- Κατά μήκος του δρόμου επίσης στο αριστερό πρανές, διαπιστώθηκαν ίχνη φωτιάς χωρίς να εντοπιστούν απορρίμματα.

- Στο σημείο πλήρωσης των ραντιστικών μηχανημάτων πλησίον της γέφυρας η κατάσταση ήταν παρόμοια με αυτήν που περιγράφεται στην από 30-6-2022 έκθεση αυτοψίας, με διάσπαρτες συσκευασίες φυτοφαρμάκων στο έδαφος χωρίς να υπάρχει πληρότητα του κάδου και του μεταλλικού κλωβού.

Η παράβαση όσον αφορά τα ΑΕΚΚ κρίνεται ως ασήμαντη και η παρούσα έκθεση αυτοψίας επέχει θέση οριστικής έκθεσης ελέγχου, σύμφωνα με την ΥΑ με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776/Β).


Δ) Συνθήκες κατά τον έλεγχο	Ομαλές
Ε) Ιστορικό ελέγχων συμμόρφωσης και τυχόν προηγούμενες κυρώσεις.	

**Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  
ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ**

Υπογραφή / Σφραγίδα

Ονοματεπώνυμο

**ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

1. Ζηλιασκοπούλου 
2. Κασιώτη 