



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

Προς:
Φ.ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
3ο χλμ Ξάνθης - Λάγους
67100 Ξάνθη
(Με απόδειξη)

"ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ"

ΘΕΜΑ: Περιβαλλοντική επιθεώρηση σε μονάδα αποθήκευσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων.

ΣΧΕΤΙΚΑ:

1. Ο Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Η Υ.Α. Αρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/10-08-2016 (ΦΕΚ Β' 2471) για την κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, όπως ισχύει σήμερα.
3. Η ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/14-2-2019 (ΦΕΚ Β' 436) για τον Καθορισμό διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών».
4. Τα οριζόμενα στο με Αρ. Πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/21535/1411/04-07-2019 «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή της Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/14.02.19» Έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5. Οι διατάξεις της με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/50844/2992/29-05-2020 (ΦΕΚ 2316Β'/15-06-2020) «Τροποποίηση των άρθρων 3, 4 και 15 και του Πίνακα χωροθέτησης του Παραρτήματος της υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων "Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών"» (Β' 436)» Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
6. Η υπ' αρ. 171914/03-12-2013 (ΦΕΚ Β' 3072/2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β' της ομάδας 4: «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών», του παραρτήματος IV της Υ.Α. 1958/2012 (Β' 21), όπως εκάστοτε ισχύει».
7. Η Υ.Α. Αριθμό οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (ΦΕΚ 1530/Β/2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις ».

8. Η υπ'αρ.96468/1894/30-03-2023 (ΑΔΑ:64ΙΟ7ΛΒ-ΠΙ3) ΠΠΔ - τροποποίηση της υπ'αρ.222007/4364/04-08-2022 (ΑΔΑ:934Α7ΛΒ-Φ2Φ) ΠΠΔ.
9. Η υπ'αρ.1268480 γνωστοποίηση της δραστηριότητας.
10. Η με αρ. πρωτ. 296804/5765/17-09-2024 Εντολή Περιβαλλοντικού Ελέγχου προς τους υπαλλήλους του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ξάνθης, να διενεργήσουν την αυτοψία.
11. Το υπ'αρ.2227Φ.701.4/05-09-2024 (αρ.πρωτ.εισερχομένου:282648/5489/05-09-2024) έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ξάνθης.
12. Η από 18-09-2024 Έκθεση Αυτοψίας στη μονάδα Φ.ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ που βρίσκεται στο 3ο χλμ Ξάνθης - Λάγους, υπογεγραμμένη από τους υπαλλήλους που διενήργησαν την αυτοψία και τον εκπρόσωπο της εταιρείας.
13. Η υπ'αρ.308408/5953/26-09-2024 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου.
14. Το υπ'αρ.341668/6529/22-10-2024 έγγραφο μας, με το οποίο δόθηκε παράταση στην εταιρία Φ.ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ υποβολής των απόψεων της επί των διαπιστώσεων της Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου.
15. Η μη υποβολή των απόψεων της εταιρίας Φ.ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ έως την καταληκτική ημερομηνία, όπως αυτή ορίστηκε στο σχετικό 13.

Στοιχεία Ελέγχου

Την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2024, οι υπάλληλοι του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ξάνθης, Σοφία Ακριτίδου και Οικονόμου Στέφανος, **πραγματοποίησαν έλεγχο** σε μονάδα με τα κάτωθι στοιχεία:

Επωνυμία:		Φ.ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ	
Είδος Εγκατάστασης:		ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΣΤΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ/ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΑΗΘΕ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ.	
Νομός	Δήμος	Οδός-Περιοχή	Συντεταγμένες WGS 84
Ξάνθης	Αβδήρων	3ο χλμ Ξάνθης - Λάγους	41.11626, 24.92397

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε μετά την ενημέρωση της υπηρεσίας μας (σχετικό 11), από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ξάνθης, για ανάκληση του Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας της παραπάνω εγκατάστασης.

Η δραστηριότητα σύμφωνα με τη ΚΥΑ του 2^{ου} σχετικού ανήκει στην 4^η ομάδα με:

Α/Α	ΕΪΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
7α	«Εγκαταστάσεις αποθήκευσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων (εργασίες R12, R13, D13, D15) πλην των αναφερομένων στους α/α 8, 9».	B - Ημερήσια ποσότητα εισερχομένων Q<150tn/ημέρα
7β	«Εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων συμπεριλαμβανόμενων και των σύμμεικτων»,	B - Ημερήσια ποσότητα εισερχομένων Q<100tn/ημέρα
8	«Εγκαταστάσεις αποθήκευσης σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (εργασίες D13, D14 D15)»	B - Ημερήσια ποσότητα εισερχομένων Q<50tn/ημέρα
9α	«Εγκαταστάσεις αποθήκευσης χωριστών ρευμάτων αποβλήτων υλικών που προορίζονται για ανακύκλωση και προέρχονται από τα αστικά στερεά απόβλητα μετά από διαλογή στην πηγή όπως χαρτί, γυαλί πλαστικό αλουμίνιο κλπ (εργασία R13)»	B - Ικανότητα αποθήκευσης Q<1000tn.
9γ	«Κέντρο διαλογής/ταξινόμησης ΑΗΗΕ, συμπεριλαμβάνονται εγκαταστάσεις προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση ΑΗΗΕ»	B - Ικανότητα αποθήκευσης Q<1000tn. Περιλαμβάνει αποθήκευση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος VIII της ΚΥΑ ΗΠ23615/Ε.103.2014/ΦΕΚ1184Β.
10β	«Εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών από μη επικίνδυνα σύμμεικτα ανακυκλώσιμα απόβλητα μέσω μηχανικής ή/και χειρωνακτικής διαλογής (ΚΔΑΥ) (εργασίες R12)»	B - Ημερήσια ποσότητα εισερχομένων Q<50tn/ημέρα

Η δραστηριότητα έχει γνωστοποίηση έναρξης με αριθμό 1268480 και έχουν εκδοθεί Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την Υ.Α. του 6 σχετικού (υπ'αρ.96468/1894/30-03-2023, ΑΔΑ:64ΙΟ7ΛΒ-ΠΙ3 - τροποποίηση της υπ'αρ.222007/4364/04-08-2022, ΑΔΑ:934Α7ΛΒ-Φ2Φ ΠΠΔ).

Με βάσει τα στοιχεία που προέκυψαν από την αναφερόμενη έκθεση αυτοψίας σχετικό 12 και τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία αναφέρονται τα παρακάτω:

Παραβάσεις:

Παράβαση 1^η :

Ο φορέας της δραστηριότητας έχει επεκτείνει, αυθαίρετα, τη δραστηριότητα του σε όμορο οικοπέδο, βορειοδυτικά του οικοπέδου της αδειοδοτημένης εγκατάστασης. Συγκεκριμένα εντός του οικοπέδου

διαπιστώθηκαν απόβλητα προς επεξεργασία, κυρίως από ξύλο, συσκευασίες από νάilon καθώς επίσης και γεμάτα container με απόβλητα κυρίως από ξύλο.

Παράβαση 2^η

Το όμορο οικόπεδο της αυθαίρετης επέκτασης δεν ήταν περιφραγμένο όπως επίσης δεν υπήρχε περίφραξη στο τμήμα ΒΓ του οικοπέδου, όμορου του οικοπέδου επέκτασης της αδειοδοτημένης εγκατάστασης, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα του Δεκεμβρίου 2019.

Παράβαση 3^η

Κατάληψη του διαμορφωμένου δρόμου εισόδου της εγκατάστασης με container, γεμάτα με απόβλητα προς διαχείριση. Τα container χρησιμοποιούνταν ως μέσο αποθήκευσης.

Παράβαση 4^η

Η εγκατάσταση στερείτο Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας, λόγω ανάκλησης, σύμφωνα με το 11^ο σχετικό, το οποίο αποτελεί απαραίτητο στοιχείο-δικαιολογητικό για την αδειοδότησης και λειτουργία της .

Παράβαση 5^η

Έχουν λήξει τα πιστοποιητικά μηχανημάτων έργου.

Παράβαση 6^η

Κατά την εξέταση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων, διαπιστώθηκαν στην έκθεση αποβλήτων 2023, δύο Κωδικοί Αποβλήτων κατά (ΕΚΑ) όπως 16 03 06 και 20 03 01 που δεν έχουν καταχωρηθεί στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την Υ.Α. του 6 σχετικού (υπ'αρ.96468/1894/30-03-2023, ΑΔΑ:64ΙΟ7ΛΒ-ΠΙ3 - τροποποίηση της υπ'αρ.222007/4364/04-08-2022, ΑΔΑ:934Α7ΛΒ-Φ2Φ ΠΠΔ).

Σε καμιά παράβαση δεν παρατίθενται, οι απόψεις του ελεγχόμενου, δεδομένου ότι δεν έχει υποβάλλει υπόμνημα με τις απόψεις του (σχετικό 15).

Όλες οι παραβάσεις έχουν αξιολογηθεί σύμφωνα με το Παράρτημα Δ του σχετικού 7 όπως παρακάτω:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Α/Α	Παράβαση	Αξιολόγηση
1	Αυθαίρετη επέκταση της δραστηριότητας, σε όμορο οικόπεδο βορειοδυτικά του οικοπέδου της αδειοδοτημένης εγκατάστασης. Συγκεκριμένα εντός του οικοπέδου διαπιστώθηκαν απόβλητα κυρίως από ξύλο, συσκευασίες από νάilon καθώς επίσης και γεμάτα container με απόβλητα κυρίως από ξύλο.	Χαμηλή
2	Το οικόπεδο της αυθαίρετης επέκτασης δεν ήταν περιφραγμένο όπως επίσης δεν υπήρχε περίφραξη στο τμήμα	

	ΒΓ του οικοπέδου της αδειοδοτημένης εγκατάστασης, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα του Δεκεμβρίου 2019.	Χαμηλή
3	Κατάληψη του διαμορφωμένου δρόμου εισόδου της εγκατάστασης με container, γεμάτα με απόβλητα, προς διαχείριση. Τα container χρησιμοποιούνταν ως μέσο αποθήκευσης.	Χαμηλή
4	Η εγκατάσταση στερείτο Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας, σύμφωνα με το 11° σχετικό, το οποίο αποτελεί απαραίτητο στοιχείο-δικαιολογητικό για την αδειοδότηση και λειτουργία της.	Μέτρια
5	Έχουν λήξει τα πιστοποιητικά μηχανημάτων έργου.	Χαμηλή
6	Κατά την εξέταση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων, διαπιστώθηκαν στην έκθεση αποβλήτων 2023, δύο Κωδικοί Αποβλήτων κατά (ΕΚΑ) όπως 16 03 06 και 20 03 01 που δεν έχουν καταχωρηθεί στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την Υ.Α. του 6 σχετικού (υπ'αρ.96468/1894/30-03-2023, ΑΔΑ:64ΙΟ7ΛΒ-ΠΙ3 - τροποποίηση της υπ'αρ.222007/4364/04-08-2022, ΑΔΑ:934Α7ΛΒ-Φ2Φ ΠΠΔ).	Χαμηλή

και για τις οποίες ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο ΠΔΕ, σύμφωνα με την παρ.15 του άρθρου 50 του Ν.4843/2021.

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

A/A	Διαπιστωθείσα Παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Αυθαίρετη επέκταση της δραστηριότητας, σε όμορο οικόπεδο βορειοδυτικά του οικοπέδου της αδειοδοτημένης εγκατάστασης. Συγκεκριμένα εντός του οικοπέδου διαπιστώθηκαν απόβλητα κυρίως από ξύλο, συσκευασίες από νάιλον καθώς επίσης και γεμάτα container με απόβλητα κυρίως από ξύλο.)	Απομάκρυνση των στερεών αποβλήτων και λειτουργία της δραστηριότητάς εντός των ορίων της άδειας της	Χαμηλή	10-01-2025
2	Το οικόπεδο της αυθαίρετης			

	επέκτασης δεν ήταν περιφραγμένο όπως επίσης δεν υπήρχε περίφραξη στο τμήμα ΒΓ του οικοπέδου της αδειοδοτημένης εγκατάστασης, σύμφωνα με τοπογραφικό διάγραμμα του Δεκεμβρίου 2019.	Περίφραξη του ΒΓ τμήματος του οικοπέδου της αδειοδοτημένης εγκατάστασης	Χαμηλή	10-01-2025
3	Κατάληψη του διαμορφωμένου δρόμου εισόδου της εγκατάστασης με container, γεμάτα με απόβλητα. Τα container χρησιμοποιούνταν ως μέσο αποθήκευσης	Να απομακρυνθούν και να μην χρησιμοποιείται ο δρόμος ως αποθηκευτικός χώρος	Χαμηλή	10-01-2025
4	Η εγκατάσταση στερείτε Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας, σύμφωνα με το 11° σχετικό, το οποίο αποτελεί απαραίτητο στοιχείο-δικαιολογητικό για την αδειοδότηση και λειτουργία της.	Να εκδοθεί	Μέτρια	28-02-2025
5	Έχουν λήξει τα πιστοποιητικά μηχανημάτων έργου.	Να ανανεωθούν	Χαμηλή	28-02-2025
7	Διαπίστωση Κωδικών Αποβλήτων κατά (ΕΚΑ) όπως 16 03 06 και 20 03 01 που δεν έχουν καταχωρηθεί στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την Υ.Α. του 6 σχετικού (υπ'αρ.96468/1894/30-03-2023, ΑΔΑ:64ΙΟ7ΛΒ-ΠΙ3 - τροποποίηση της υπ'αρ.222007/4364/04-08-2022, ΑΔΑ:934Α7ΛΒ-Φ2Φ ΠΠΔ).	Τροποποίηση ΠΠΔ και μεταβολή της Γνωστοποίησης	Χαμηλή	28-02-2025

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος ή νωρίτερα (Η παραρτήματος της Μ.Ε.Σ. (σχετικό 7)), θα πρέπει να υποβάλλεται Δήλωση Συμμόρφωσης που να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση πραγματοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ. Η Δήλωση

Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ (όπως φωτογραφίες, έγγραφα υπηρεσιών/άδειες, παραστατικά διακίνησης κλπ.).

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15α του ανωτέρω άρθρου. Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, θα επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/11 και την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος της (7^{ης}) σχετικής Υ.Α.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του και δεν δικαιολογεί τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

**Ο Προϊστάμενος
ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.**

Κωνσταντίνος Καραμανώλης

Ακριβές Αντίγραφο
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ& ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ